

## PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA

Ataskaitos pateikimo data: 2024.12.02

### 1. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ

Paramos gavėjo pavadinimas	Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapija
Paramos gavėjo kodas	191261096
Projekto, kuriam skirta parama, pavadinimas (toliau – Paramos projektas)	Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros remonto darbai (išorės sienų ir kolonų remonto, dažymo darbai ir medžiagų įsigijimas).
Paramos sutarties pasirašymo data ir numeris	2024-05-24 Nr. 97
Paramos projekto pradžios data	2024.04.02
Paramos projekto pabaigos data	2024.10.30
Bendra paramos projekto vertė, Eur	<b>80 000 Eur</b>
UAB „Aukštaitijos vandenys“ skirta paramos suma, Eur	<b>10 000 Eur</b>
UAB „Aukštaitijos vandenys“ skirtos paramos panaudota suma, Eur	<b>10 000 Eur</b>

### 2. INFORMACIJA APIE PARAMOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ IR VIEŠINIMĄ

Atlikti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros (toliau – Katedra) išorės sienų ir kolonų remonto darbai (medžiagų įsigijimas, išorės sienų smėliavimas, plovimas, remonto, dažymo darbai). Projektas buvo pradėtas įgyvendinti, kadangi Katedros išorės sienų ir kolonų dažai buvo atsilupę, sienos buvo įtrūkusios, vyrėjo jų cementas. Sienose esanti armatūra surūdijo ir pradėjo gabalais atplėšti cemento struktūras. Atskiros jos dalys ėmė kristi žemyn, sukeldamos pavojų žmonių saugumui ir sveikatai.

Vykdam projektą buvo suplanuota atlikti šiuos darbus: 1. Pašalinti ir išvalyti visas atšokusias Katedros išorės sienų ir kolonų cementinio paviršiaus ir mūro detales. 2. Nuvalyti atsivėrusias armatūras bei kitas sienų ir kolonų dalis kvarciniu smėliu. 3. Nugruntuoti armatūrą ir nudažyti specialiais antikoroziniais dažais. 4. Užtaisyti pažeistą fasadų mūrą specialiais mišiniais. 5. Atlikti dekoratyvinį tinko užtrynimą. 6. Nugruntuoti visas Katedros sienas ir kolonas giluminiu gruntu. 7. Nudažyti visas Katedros sienas ir kolonas dekoratyviniais dažais. 8. Pašalinti senas skardas nuo Katedros kolonų ir karnizų. 9. Atstatyti kolonų ir karnizų mūrą remontiniais mišiniais ir įrengti naujas cinko skardas.

Projekto metu buvo atlikti visi išvardinti Katedros sienų ir kolonų restauravimo – dažymo darbai.

Atlikus minėtus darbus buvo pašalintas pavojus Katedros lankytojams ir praeiviams nukentėti nuo sienų ir kolonų krintančio cemento atplaišų, užtikrintas žmonių saugumas, pasirūpinta tolimesniu saugiu šventovės eksploatavimu.

Taip pat buvo pagerinta bendra Katedros statinio išvaizda, aplinkos estetiškas įvaizdis, kas pritraukia į šią šventovę daugiau Panevėžio miesto gyventojų bei svečių.

Atliekant Katedros išorės sienų ir kolonų remonto darbus, buvo atidengta originali jų dažų spalva, kas leido sienas ir kolonas perdažyti tokios spalvos dažais, kokiais jos ir buvo išdažytos Katedrą pastačius, taip išlaikant istorinį tęstinumą.

### 3. PARAMOS PROJEKTO BIUDŽETAS

Prašome pateikti informaciją apie paramos panaudojimą.

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui.

Išlaidų eilutės pavadinimas	Planuota išlaidų suma Eur	Faktiškai panaudota išlaidų suma Eur	Pastabos ir komentarai
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros remonto darbai (išorės sienų ir kolonų remonto, dažymo darbai ir medžiagų įsigijimas).	10 000 Eur	10 000 Eur	
Suma iš viso:	10 000 Eur	10 000 Eur	

### TVIRTINIMAS

**PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ ATASKAITĄ, PARAMOS GAVĖJAS PATVIRTINA, KAD:**

- 1.1. ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;
- 1.2. paramos gavėjui yra žinoma, kad panaudojus paramą ne jos skyrimo tikslais, paramos davėjas gali reikalauti ją grąžinti teisės aktuose ir paramos sutartyje numatyta tvarka.

<b>Ataskaitą teikiančio asmens pareigos, vardas, pavardė</b>	Administratorius kunigas Kęstutis Palepšys
<b>Data</b>	2024-12-02
<b>Parašas</b>	